Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 60753

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00060753
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT fecha creacion: 21/07/2016
OT fecha/hora impresion: 21/07/2016 7:27:43

Detalles del Equipo

Equipo:	GS032 J60U-NEXYS SDMO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	J60U13007227	Frente de Trabajo:	204 Port
Horometro:	2,457.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: mantenimiento preventivo
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 16669 ALCIDES MORENO

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: Mant Preventivo: cambio de Filtro de aceite LF 3703, Cambio de Filtro de Diesel P551430, Filtro de aire C085004, Cambio de aceite al MOTOR, Limpieza

Observaciones:

HOROMETRO : Actual 6,237 Prox 6,337

INICIO (fecha/hora)	FINAL (fecha/hora)
20-7-16 6:00 Pm	20-7-16 - 7:30 Pm

FIRMA	Guardado, Argueo Alcides	
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	11-08-16 SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 60525

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00060525
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT fecha creacion: 19/07/2016
OT fecha/hora impresion: 19/07/2016 14:34:42

Detalles del Equipo

Equipo:	GS125 GEP-35SP11 Olympian	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	ALES0000892	Frente de Trabajo:	206 Other location
Horometro:	2,500.60	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Correclive Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: manmtenimiento preventivo
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 14130 ALFREDO RUILOBA

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Preventive Maintenance 300 Hrs.

Trabajo Realizado:

- changed Oil and Filters
- checked level of diesel, coolant, oil.
- cleaned Unit body.
- test run w/o and w/ Load. OK!
- Status: running operation

Observaciones:

- Oil Fulters. - 1 pc.
- Fuel Filter - 1 pc.
- Air Filter - 1 pc.

HOROMETRO	9682 Hrs.		9982 Hrs.
INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA		
NOMBRE	Alfredo, Albert	11-08-16
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 60197

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00060197
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

OT fecha creacion: 17/07/2016
OT fecha/hora impresion: 17/07/2016 10:38:52

Detalles del Equipo

Equipo:	GS066 GP700S/V-A USP&E	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	160013	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	7,378.90	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: REPARACION
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 17828 DANILO GERONIMO

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

TROUBLESHOOTING NO POWER OR VOLTAGE OUT PUT.

Trabajo Realizado:

THE PROBLEM CAUSED DEFECTIVE EXCITER STATOR REPLACE OR CHANGED THE STATOR.

VOLTS -L-L- 480 TEMP. 76 °/. NO LOAD
L-N- 277

OPERATIONAL

Observaciones:

NEW REWOUND EXCITER STATOR - 1

RESISTANCE 19 VR ELEVATED

HOROMETRO: 1259

INICIO (fecha/hora) | | FINAL (fecha/hora)

FIRMA		
NOMBRE	D. R. T. R	11-08-16
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 60200

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00060200
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

OT fecha creacion: 17/07/2016
OT fecha/hora impresion: 17/07/2016 10:40:55

Detalles del Equipo

Equipo:	GS014 GEP 200-4 OLYMPIAN	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	LNY00271	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	6,520.40	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: INSPECCION
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 14130 ALFREDO RUILOBA

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

No Running continue

Trabajo Realizado:

- checked Electrical and Mechanical Parts
- Checked level of diesel coolant, oil.
- test run w/o and w/ load.
- Status running condition
- Replaced carbon Brush and Housing of Alternator charging. top cover

Observaciones:

2 pos. carbon Brush

HOROMETRO : 3068 HRS.

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

FIRMA		
NOMBRE	Alfredo, carlos Albert	11-08-16
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 60201

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00060201
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

OT fecha creacion: 17/07/2016
OT fecha/hora impresion: 17/07/2016 10:42:02

Detalles del Equipo

Equipo:	GS119 J60U SDMO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	J60U15002626	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	916.80	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: FALLO
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 14130 ALFREDO RUILOBA

Teller:
Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

REVICIO DE AIRE ACONDICIONADO/ KL:66197

ASIGNADO: JUAN SALAZAR / 31/3/2016

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Shut down unit

Trabajo Realizado:

- checked Electrical and Mechanical Parts
- checked level of diesel, coolant, oil. Ok!
- test run w/o and w/ load. Ok!
- Status: Running unit continue

Observaciones:

V - 480 : R - 480V S - 479V, T - 480V
Reset Blink alarm and start unit
Now unit is running condition

HOROMETRO: 5556 Hrs.

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

FIRMA		
NOMBRE	Alfredo, Carlos Albert	11-08-16
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR